CA0007469 - Øster Alling Vandværk,

2023	Jan.					Feb.				Mar.				Apr.				May.				Jun.				Jul.				Aug.				Sep.				Oct.				Nov.				Dec.			
Øster Alling Vandværk - Allingkærvej 1, taphane, 8963 Auning																																																	
Pakke / Uge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Coliforme bakt. og E. coli, MPN/100ml																																								🧪	🧪	🧪	🧪									
Prøvetagning uden flush (taphanekontrol)																																								🧪	🧪	🧪	🧪									
Øster Alling Vandværk - Elmelundsvej 9, taphane, Elmelundsvej 9, 8963 Auning																																																			
Pakke / Uge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Gruppe A-parametre																	🧪																																				
Prøvetagning uden flush (taphanekontrol)																	🧪																																				
Øster Alling Vandværk - Ledningsnet																																																			
Pakke / Uge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Mikrobiologisk kontrol, lille (Kim 22, Coliforme, E.coli)																	🧪																																				
Prøvetagning, efterflg. prøve (samme prøvested) m/flush																	🧪																																				