

Anlæg					
Anlæg:	Øster Alling Vandværk				
Jupiter-ID:	80316				
anlægsnummer:	747-20-0022-00				
beliggenhedsadresse:	Engdraget 2, 8963 Auning				
kontaktperson:	Bjarne Viftrup				
adresse:	Elmelundsvej 13, 8963 Auning				
tlf:	86492164				
mobil:	23289364				
mail:	bviftrup1@gmail.com				
Vandmængder					
Udpumpet årsmængde 2017 (m ³ /år):	37.300				
=> døgnmængde (m ³ pr døgn):	102				
Hyppighed reduceret program					
Rentvandsprøver	Antal pligtige kontroller pr. år				
A-parametre:	1				
e-Coli	1				
B-parametre:	1/3*				
Driftskontrol ledningsnet:	1				
3 årlige kontroller i alt udtages på skift indenfor Vandsam-vandværker , dermed 1 hvert tredje år på det enkelte vandværk					
Prøvetagningstidspunkt					
År	2018	2019	2020	2021	2022
A-parametre	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal
e-Coli	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
B-parametre		3. kvartal			2. kvartal
Driftskontrol ledningsnet	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal
Prøver, der skal udtages samme kvartal skal udtages i samme prøvetagningsrunde.					
Driftskontrol på ledningsnet skal udtages som flush-prøve					
1. kvartal:	1. januar - 31. marts				
2. kvartal:	1. april - 30. juni				
3. kvartal:	1. juli - 30. september				
4. kvartal:	1. oktober - 31. december				
Prøvesteder - taphanprøver hos forbrugere (A og B parametre) og driftskontrol ledningsnet					
Kvartal	2018	2019	2020	2021	2022
1. kvartal		Lene Viftrup (dagplejer), Elmelundsvej 13		Erik Pedersen, Solsikkevej 4	
2. kvartal	Bette Bo Børnehave, Elmelundsvej 9		Henrik Thuesen, Allingkærvej 1		Bette Bo Børnehave, Elmelundsvej 9
3. kvartal		Erik Pedersen, Solsikkevej 4		Lene Viftrup (dagplejer), Elmelundsvej 13	
4. kvartal	Henrik Thuesen, Allingkærvej 1		Bette Bo Børnehave, Elmelundsvej 9		Henrik Thuesen, Allingkærvej 1